



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006650

Client : MP

Contact : 0666571191

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 19/02/2026

Expire le 20/05/2026

BOULEVARD GRECO ROMAINE
83140 LE BRUSC

Heure prévue : 07:00

Notes

BOUCLE DU PARC GRECO ROMAIN LE BRUSC

Personne sur place

0666571191 LES DEUX PATRONS SUR PLACE

Les Camions

Toupies	4x4	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

36ml, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

ATTENTION BIEN LIRE LE CR DEUX SOLUTIONS
POUR CE CHANTIER

COULAGE, PLAGE DE PISCINE et fond de piscine

Confirmer à la prise de commande, formule cubage et cadence

Attention, si coulage à la BQA POSSIBILITÉ DE FACTURATION D'UNE DEUXIÈME MISE À DISPOSITION SELON LE TEMPS QUE PRENDRA LE COULAGE

Modifier l'adresse : boucle du parc greco romain

PREMIÈRE SOLUTION:

Par la boucle avec BQA 65-80m de tuyaux, 1 technicien supp prévoir 2 sacs de ciments pour amorçage, protection de tout le cheminement de la colonne de tuyaux et de madriers en travers de la piscine pour passer la colonne avec 8x4

Code barrière 421A (à mettre en commentaire commande)

Arriver par av laenec puis guillomar et chemin de mouret

Prévoir protection de la voire avec bâche et pour le lavage des toupies


2 eme solution :

Passage par le lotissement le mont sylva

Avec pompe 36 et 8x4

Même preco client, prévois des bâches de protection pour la voirie, commentaire de Lavage pour les Toupie, etc.

Problème pour la deuxième solution, la cliente n'arriverait pas à s'entendre avec les voisins pour pouvoir stationner dans le lotissement



Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 20/02/2026 à 09h13 par Fabien FERRARO.